

固原市教育体育局

全市校园安全隐患大排查大整治督查通报

各县（区）教育体育局、市直各学校（园）：

8月16至22日，自治区教育厅抽调固原市教体、公安、市场监管、卫健、消防等五部门相关人员组成秋季开学校园专项检查组，随机对20余所学校秋季开学安全进行了督导检查。9月17日至21日，对这20余所学校督查反馈问题整改情况进行了复查验收，并随机抽查了9所学校。9月22日至27日，按照区、市领导关于校园安全的批示指示精神，市教体局会同市场监管局随机对23所学校食堂安全管理情况开展了督办督改督帮。现将有关情况通报如下：

一、思想认识不到位，安全责任未压实。按照自治区“四防”通报及区市领导批示指示精神，市教体局发出督办通知5期，就认真贯彻落实、全面查治问题隐患做出明确要求，各县（区）、学校能够及时予以转发，召开会议层层传达部署，能按期上报整改报告。但在督查中依然发现个别乡镇中心学校对自治区通报的

问题以及区、市领导批示指示精神未引起高度重视，一问三不知。极少数学校截止督查时间仍未接到自治区四防通报以及区、市领导批示指示，甚至于一些学校存在收文不及时、主要领导未签批、办理人员无动于衷，“中梗阻”问题突出。反映出县（区）、学校还存在思想认识还不到位，重视程度还不高，责任还没有压实、“最后一公里”未梢落实不到位等突出问题。

二、岗位管理人员对安全业务规范不掌握、不熟悉。督查发现，个别管理人员对教育行业领域涉及的最基本的安全生产办法规程和相关文件不掌握。《学校食品安全与营养健康管理办法》《中小学实验室管理规程》《教育部等七部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施办法〉》等对学校食堂管理有明确标准的规范要求。但在实际工作中，管理人员存在“想当然”“一直这样干着呢”的惰性思维和违规做法，不严格把关食品原材料查验进口关、储存关、加工关、餐余垃圾处理关，造成转基因食物油以及性状异常的八宝米、蘑菇、木耳等高风险原材料流入食堂，食材储存未严格做到分区分架分类，留样食品及添加剂管理台账管理未称重随意填写，物、据、账、表不相符合等问题隐患。个别食品加工人员随意将个人物品带入食堂、未统一着装、留长指甲、佩戴首饰耳钉、不认真清洗餐饮器具，就餐区拖把、拖把桶、“手榴弹”清洗剂、84 消毒液等随意乱摆乱放，地面油污严重。个别食堂餐余垃圾随意填写，只有 200 人多的学校填写的餐余垃

圾数量在三至四天内达到了 300 至 500 公斤不等，数量惊人。个别食堂墙壁发霉、储存的熟洋芋发霉、食堂内异味严重。学校分管负责人也有检查，但检查流于形式，走过场，发现问题和解决问题的能力不足，借口“经费紧张”，对规章制度置若罔闻，对安全问题隐患视而不见。

三、查治问题隐患不彻底。2022 年末，自治区督查指出要求电表箱内安装防触电隔挡。今年 9 月份以来，自治区“四防”督查指出要求规范整治学校危化品、校内车辆、防护栏、消防应急救援窗、燃气“三件套”、电器设备等，自治区校园安全工作方案要求对照涉及校园安全 13 个方面进行全面整治，市教育体育局制定了校园安全 11 张对照检查表并在持续细化完善的基础上予以印发。督查发现，部分县（区）和学校仍然存在隐患查治不严不实不细的突出问题，没有对照区、市督查反馈问题举一反三、全面整治。个别县（区）仅仅督促通报问题的学校进行整改，而没有督促其他学校举一反三，对照查改。未被点名通报的学校“隔墙观火”，视而不见，对各级屡次通报的问题隐患，不能够及时组织开展对照自查。比如未安装电表箱防触电隔挡、未做到人走电断、常闭式防火门顺序器闭门器“人为”损坏、校内交通未实行限速限停区域化管理、校舍未落实定期排查鉴定（含大跨度的球形架）、活动板房未鉴定夹层是否属于易燃物、食堂未配置相应火灾类型的灭火器、消防未验收校舍没有具体安排、个别司炉

工保安员未持证、燃气“三件套”仍未安装、未设置消防救援窗永久标识、校内饮用水未定期检测以及化学实验试剂及器具未标签化、分类化、台账化管理等等问题。现场督查指出后，个别学校仍心存侥幸，强调客观原因。甚至个别学校存在虚假整改的情况，比如在防触电遮挡、灭火器、燃气“三件套”加装等问题整改上，上交的整改报告及图片显示已完成整改，但实际复查发现并未整改。

四、学校宣传教育针对性不强。各学校在节假日坚持宣传教育常态化，采取一封信、主题班会、家长会、门户网站、微信群等方式方法，着重加强防火灾、防坠楼落、防交通、防溺水、防欺凌、防诈骗等重点领域的宣传教育，而相对缺乏在防毒、防爆、防辐射、防污染、防性侵以及青春期与生命健康教育等方面的宣传教育。督查发现，普遍存在未建立居住在沟河池塘坝以及爱好玩火、戏水、游泳、骑行、旅游等重点学生台账，向重点学生进行重点领域的宣传教育力度不足、针对性不强。个别学校未落实中小学每月、幼儿园每季度开展一次不同内容的应急演练要求，绝大多数都是以地震、火灾为演练主要内容，而在疾病、食物中毒、暴恐、欺凌等方面的演练相对较少。同时，个别学校未有效开展各类应急演练，以出早操、大课间代替地震等方面的应急演练。

为深入推进校园安全大排查、大整治专项行动，现将相关问

题隐患梳理下发县（区）、学校。请坚决按照习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，以及国务院安委会、自治区十三届四次全会、市委五届八次全会精神，对照区、市校园安全工作方案，从“零”开始，向“零”而行，真正做到自查、检查、核查、排查“四查”联动，彻底排查问题隐患、彻底整治问题隐患，坚决杜绝看不见的“角落”发生想不到的“事件”，真正做到“促一方发展、保一方平安”。请各县（区）、学校于10月10日上报整改报告（含现场反馈学校的问题）。



（此件不予公开）

市直学校

市职业技术学校：1. 应急预案预案内容描述不正确，存在“公安消防”字样；防火门未灌水泥砂浆；学生食堂防火门闭门器损坏；食堂、消防控制室未正确配备灭火器；实验楼应急疏散标识位置不符合要求；2. 食堂“三防”措施不到位；实训食堂灭蝇灯未及时清理，电表箱未安装防触电隔挡，设施设备油污多，菜刀管理不严格未统一上锁管理；餐饮具清洁度不够；餐具未分层分类存放；实训食堂通风不畅，有异味；电子秤未年检，食堂内未配备相应灭火器；3. 实验室管理及安全操作知识培训考核资料不全；4. 监控老化，没有整合，重点区域存储仅为30天；没有建立校园周边问题隐患排查清单；5. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

市第一中学：1. 便利店“三高”食品需加大清理下架力度；2. 食堂消防设施日常巡检制度落实不到位；3. 餐饮具使用不规范，添加剂台账记录不规范；4. 化学试剂储藏室及危化安全管理需按照规范全面整治；5. 食堂从业人员日常安全教育培训力度不够；6. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

市第二中学：1. 便利店“三高”食品需加大清理下架力度；2. 实验室培训管理制度未健全，未及时环保处置过期化学试剂；3. 食品原料超定位线存放，食堂从业人员日常安全教育培训力度

不够；4. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

宁师附中：1. 化学实验室管理制度不完善；化学试剂储藏室未设置防护栏、未安装监控；个别化学教学仪器损坏；过期试剂未及时环保处置；2. 校内车辆管理制度不健全，个别车辆乱停乱放；3. 校内维修工程在人防、物防方面不够；4. 食堂菜刀洁净度不达标，并在使用后未集中管理；防蚊蝇措施不到位；食品原料储存超定位线；食堂员工日常安全教育培训力度不够；5. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

市第八中学：1. 便利店“三高”食品需加大清理下架力度；2. 食堂未正确配备灭火器；餐饮具清洗消毒不彻底，计量器具未年检；食堂从业人员日常安全教育培训力度不够；3. 燃气每日巡查及隐患治理力度不够；4. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

市五原中学：1. 便利店“三高”食品需加大清理下架力度；2. 实验过期化学试剂未及时环保处理，实验室消防定期检查制度落实不够，化学试剂及器材标签化管理和分层、分类摆放制度落实不够；3. 食品原料超定位线存放；4. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加大。

市弘文中学：1. 餐饮具清洗消毒不彻底；食堂从业人员日常安全教育培训力度不够；2. 化学试剂储藏室及危化安全管理需按照规范全面整治；3. 节假日时段学生离校期间安全教育力度需加

大。

市第八小学：1. 档案资料各种文件和规章制度不规范；2. 人员密集场所建筑三楼未设置消防救援口标志；宿舍楼、厨房防火门未灌水泥砂浆；宿舍楼部分疏散指示标志不亮；食堂未配备相应灭火器，女生宿舍楼消防栓未定期检查；3. 食品进货查验制度落实不到位，台账记录不全；4. 视频监控存储不足 90 天，保安室装备不足（未配备辣椒水），未配备硬质防冲撞设施；5. 足球门框未固定。

市幼儿园：1. 档案资料不齐全；2. 校舍墙面破损脱落严重、地面不平整。

原州区

第四中学：1. 部分工作人员无健康证，未设置小份菜、半份菜提示提醒；食品留样柜处于监控盲区；2. 实验室危化品存放室无监控设施；危化品专柜未落实双人双锁制度，未及时上锁；3. 实验室一楼北门防火门闭门器损坏，一楼安全出口标志设置错误；教学楼一楼楼道没有设置应急照明灯，楼梯口没有设置紧急疏散标识；4. 监控老化，存储时间短，2名保安未持证。

第八幼儿园：1. 楼道环境布设影响紧急疏散；2. 排水沟防护网缝隙大，食品留样记录不规范；3. 消防安全管理制度中有公安消防字样；无防火巡查记录；水泵房控制柜停用；4. 12个教室无监控；5. 校门口监控数据存储时间仅为30天；配电室及食堂未配备相应火灾类型灭火器；1名保安没有保安证。

第十九小学：1. 防火门门框未灌水泥砂浆；2. 监控机房未配备灭火器；校门口监控故障，存储时间不足90天；3. 教学楼楼梯口无紧急疏散指示标识；足球门框未固定；4. 综合楼一楼北面两个应急通道出口处停放车辆，影响紧急疏散；5. 重点时段重点学生离校期间安全教育力度需加大。

张易镇中心小学：1. 食堂灭火器未正确配备，电表箱未进行防触电隔挡；食堂防蚊蝇措施不到位；食品添加剂称量及记录不规范；2. 重点时段重点学生离校期间安全教育力度需加大。

张易镇中学：1. 食堂灭火器未正确配备；就餐区拖把等卫生工具未按规定摆放；食堂防蚊蝇措施不到位；餐饮具清洗消毒不彻底；食品添加剂未认真称量，未准确记录；2. 需加大重点时段重点学生离校期间安全教育力度。

西吉县

西吉县职业中学：1. 学生宿舍楼门禁未拆除；锅炉房操作人员 1 人未持证；防火门未灌水泥砂浆；宿舍楼安全出口标志灯设置位置不正确；女生宿舍楼防火板闭门器损坏，食堂灭火器数量不够；图书室灭火器配备数量不够；2. 无安排部署食品安全工作会议记录，食堂“三防”措施不到位；3. 6 名保安无保安证。

第二中学：1. 宿舍楼梯间未设疏散指示标志；餐厅二楼动火作业区防火分隔不到位；5 栋楼消防栓无水，科技楼防火门未灌注砂浆；校内未建设微型消防站；2. 食堂灭火毯数量不足；灭蝇灯未清理，排水沟防护网缝隙过大，“三防”措施不达标；未正确配备相应灭火器。3. 化学试剂存放较多时间长，需分类按规定上报处理；危化品、试剂库房有一门与实验室相通，未安防盗门；实验室安全知识培训无考核资料；4. 监控存储时间短，个别保安未持保安证。

艾文幼儿园：1. 园内消防泵房无安全防护门；洒水喷头设置方式不符合要求；2. 食品安全管理制度老化未更新；健康证未全部在公示栏公示（部分在操作间公示）；留样柜未安装监控，楼道、楼梯存在监控盲区；食堂未正确配备灭火器，校内其他消火栓无月检记录；3. 重点部位监控存储时间达不到 90 天要求

将台堡中学：1. 1 栋教工楼、2 栋教学楼消防未验收；室内消火栓无水，未设置消防救援口标志，厨房一具灭火器损坏，教

学楼部分疏散指示标志损坏；教学楼一楼没有应急照明灯；4个计算机室灭火器配置数量不够；2. 实验室分管领导、进入实验室人员安全知识培训考核无相关资料；3. 锅炉房2人无相关证件；危化品、试剂库房未按防盗门；校门口等重点部位监控存储时间达不到90天要求；4. 食堂球形架未进行排查鉴定；食品安全管理制度老化未更新；餐饮具清洗消毒不彻底，食堂发现个人物品；食品留样及添加剂未认真称量并且记录不规范；5. 需加大重点时段重点学生离校期间安全教育力度。

兴隆镇希望小学：1. 校门口变压器防护栏未上锁，校内消防器材定期检查及隐患治理不彻底；2. 教工楼宿舍未安装监控；食堂多处常闭式防火门闭门器损坏；3. 食堂从业人员未统一着装，个别人员佩戴首饰耳钉；食品留样及添加剂未认真称量并且记录不规范，食品安全管理员及操作人员安全应知应会不够。

兴隆镇第三幼儿园：食堂防火门闭门器损坏，储物柜存放混乱，食品留样及添加剂未认真称量并且记录不规范，食品安全管理员及操作人员安全应知应会不够。

兴隆镇中学：1. 体育馆大跨度球形架上悬挂音响设备需移除；2. 校内车辆管理不严格，活动板房夹层需鉴定食堂未配备相应火灾类型灭火器；3. 使用的机井水未进行水质鉴定；餐饮具清洗消毒不彻底，洁净度不达标；食品留样及添加剂使用记录不规范，未认真称量；食堂管理人员应知应会不够。

隆德县

第二中学：1. 宿舍楼一楼一处软管卷盘损坏；防火门未灌水泥砂浆；食堂未配备相应火灾类型灭火器，防火门闭门器损坏；阅览室灭火器配备数量不够。2. 对进入实验室人员安全知识培训未进行考核；3. 面点间紫外线灯配置不够；3.2 名保安无保安证；女生宿舍监控视频现场不显示；足球门未固定。

职业中学：1. 防火门未灌水泥砂浆；强技楼、宿舍楼走道疏散指示标志设置有误；2. 对进入实验室人员安全知识培训未进行考核；安全隐患排查记录签名不全；3. 面点间紫外线灯配置不够。

城关镇小学：1. 食品留样记录不严谨；2. 防火门门框未灌水泥砂浆；食堂 2 个灭火器罐体锈蚀严重，并已过期；微机室未配备相应灭火器；报告厅安全出口上方无安全出口标志；3. 教室、舞蹈室、楼道、楼梯监控未全覆盖。

观庄中学：1. 食堂有蚊蝇，防蚊蝇措施不到位；食品添加剂使用记录不规范，未认真称重留样；员工日常安全教育力度不够；2. 需加大重点时段重点学生离校期间安全教育力度。

涇源县

高级中学：1. 消防安全管理办法未及时更新，疏散指示标志亮度不符合要求；水泵房机械应急启动操作柜未保持完好；防火门门框未灌水泥砂浆；除办公楼外其他建筑楼梯间未设置疏散指示标志；2. 实验室组织领导、培训考核资料不全、试剂未严格落实分类存放；校舍墙皮脱落，锅炉房附近院坪破损严重；锅炉房水箱沿墙流水；3. 部分食品安全制度参数任意制定，未以正式文件印发；食品安全制度需要规范；紫外线灯配置不够，未设置半份菜、小份菜提示提醒；食品留样柜监控存在盲区；3. 监控时间存储时间不够；监控机房及微机室未配备相应灭火器；护学岗到岗率低。

第一中学：1. 大部分建筑楼梯间未设置疏散指示标志；防火门未灌水泥砂浆；体育馆感烟探测器保护罩未摘取；宿舍楼走道部分疏散指示标志不亮；灶房、图书室、微机室灭火器配置不正确；女生宿舍宿管员值班室有乱接插线板，并存放电饭锅、电暖气等设备；女生宿舍2号楼防火门闭门器损坏；2. 餐厨垃圾处理给私人，面点间紫外线灯配置不够；食品留样柜及舞蹈室存在监控盲区；3. 校园防护设备配备不够，视频监控存储时间不够；4名保安没有保安证。

大湾中心学校：1. 冰柜混放，未分类分区存放；操作工具未清洗消毒；食堂员工安全教育力度不够；2. 重点时段重点学生离

校期间安全教育力度需加大。

涇源县儿园：1. 食品安全管理制度不规范，排水沟防护网缝隙过大；隐患排查记录表未手写签名；2. 护学岗到岗率不高，家长反响强烈；3. 园门口存在流动摊贩。

杨岭小学：1. 取暖燃煤小型锅炉操作人员无证；2. 校园周边安全隐患排查缺乏印证资料。

六盘山镇幼儿园：冷藏柜、保鲜柜数量不够并损坏；幼儿园管理人员及操作人员相关管理规定不熟悉，应知应会及安全教育力度不够；食堂管理不符合规范要求，须按照国家规范全面整治。

彭阳县

彭阳县职业中学：1. 男生宿舍及电子商务教室常闭式防火门闭门器损坏；消防栓及灭火器定期检查记录卡不规范；消防救援窗口未标识；图书室及食堂未配备相应火灾类型灭火器；2. 宿舍楼道监控存在盲区。

第三中学：1. 实验室安全知识培训考核资料不全；排查整改签字不全；锅炉房操作人员不在岗，未经过相关专业培训；在建工程工地与校园硬隔离未闭合（电源线外漏）；2. 餐厅安全出口和疏散指示标志设置方式不正确；宿舍走道部分疏散指示标志不亮；楼梯间未设置紧急疏散指示标志；3. 食堂防火门闭门器损坏，送餐窗口未设置小份菜半份菜提示提醒；燃气灶未完成金属波纹管更换；4. 视频存储时间不够；安防设备配备不齐全；校园周边隐患排查未建立台账；5. 消防救援窗口未标识。

第四中学：食堂原材料验收把关不严，食堂管理相对较乱。

第五中学：1. 危化品库房窗户未按防盗栏；隐患整改落实签名不全；2. 建筑防火门门框未灌水泥砂浆；学校没有消防“明白人”；3. “两个责任”明白卡未设置，部分从业人员健康证未办；4. 监控存储时间短；个别保安未持证。

古城镇初级中学：1. 司炉工未取得资格证；食堂电表箱未安装防触电隔挡；食堂整体卫生不够好，苍蝇多，防蚊蝇措施不力，刀具洁净度不达标；食品原料加工不规范，操作区和储存室未放

置粘鼠板；食堂内存在个人物品，操作人员安全防范意识较低；
2. 化学实验室管理制度不规范，记录不规范不严谨；3. 校内车辆管理不严格，活动板房夹心是否属于难燃材料未进行鉴定。

茹河幼儿园：1. 楼内紧急疏散标识量少，位置偏高；医教联合体作用欠发挥；2. 疏散指示标志线路未穿管；3. 食品安全员对“两个责任”包保干部不清楚，对工作职责不清楚。

古城镇第二小学：食堂苍蝇多，防蚊蝇措施不到位；餐饮具清洗消毒不彻底。