

# 固原市教育体育局

## 关于反思自查全面整改国务院安委会 2023 年度省级政府安全生产和消防工作考核 巡查反馈问题隐患的通知

各县（区）教育体育局，市直各学校（园）：

按照《关于举一反三做好国务院安委会 2023 年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查反馈问题隐患的通知》（固安办〔2023〕61 号）要求，请对照此次考核巡查反馈问题隐患反思自查本单位是否存在同类问题隐患，剖根问底，限时整改，彻底销号，严禁弄虚作假。期间，市教体育体育局将开展专项督查，对整改不力的予以通报约谈。

请各县（区）教育体育局和市直各学校（园）务必于 11 月 27 日前将阶段整改总结及附表，经主要负责人签字、单位盖章转为 PDF 格式发送到 [gyjyjtwy@163.com](mailto:gyjyjtwy@163.com)。阶段整改工作总结包括查摆同类问题隐患整改情况、整改工作完成情况、下一步工作措施和建议等内容，已完成的报告整改成效，未完成的要说明原因并明确完成整改目标的具体计划，此后，每月 27 日报送一次进度情况，直至全部销号。



# 固原市教育体育系统反思自查整改国务院安委会 2023 年度

## 省级政府安全生产和消防工作考核巡查反馈问题整改隐患

序号	单位名称	问题隐患	责任单位	是否存在类似问题	整改措施	是否完成整改
1	卓越外语培训学校	培训机构承包合同缺少教育部办公厅和应急管理部办公厅印发的《校外培训机构消防安全管理九项规定》有关内容；培训机构内配置的灭火器数量不足，仅使用使用商场消防设施。	各县（区）教育局			
2	宁夏民族职业技术学院	1. 消防栓水带维护不到位，存在漏水情况； 2. 楼梯间人员疏散标识配置不足。	各县（区）教育局、市直各学校（园）			
3	吴忠市泰宁中学	3. 学生宿舍一层对外窗户加装铁栏杆，不利于逃生。 1. 防雷装置未按规定定期检查。				
4	青铜峡第二幼儿园	2. 多项应急预案缺少向行政职能部门信息报告程序。 幼儿园一层窗户加装防护栏，不利于人员疏散，活动区域视频监控有死角，为实现全覆盖。				
5	宁夏医科大学	1. 图书馆消防紧急报警器损坏。 2. 实验室仅配备干粉灭火器，配置种类不正确，未按规定配备二氧化碳灭火器。 3. 学生餐厅餐桌摆放密集，不利于疏散。	各县（区）教育局、市直各学校（园）			